

תאריך: 25-02-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 3997

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מביג קסטינה, מביג קסטינה	ביג	שחר ארד

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
0	0	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
3	0	0	21

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח ציבורי בניין כחול	גג	8.69	56932
מפוח ציבורי בניין כחול	גג	9.85	29854
מפוח ציבורי בניין כחול	גג	10.85	54182
מפוח ציבורי בניין כחול	גג	9.58	69214
מפוח ציבורי בניין כחול	גג	9.25	45210
מפוח ציבורי בניין כחול	גג	9.58	45210
מפוח ציבורי בניין כחול	גג	9.52	47152
מפוח ציבורי בניין כחול	גג	10.85	74132
מפוח גג בניין סגול	גג	9.58	51421
מפוח גג בניין סגול	גג	6.58	63214
מפוח גג סגול	גג	6.85	56924
מפוח גג סגול	גג	9.25	54172
מפוח גג סגול	גג	8.96	45666
מפוח גג סגול	גג	6.58	58142
מפוח גג בניין צהוב	גג	8.96	69325
מפוח בניין צהוב	גג	6.96	85142
מפוח בניין צהוב גג	גג	5.86	85632
מפוח בניין הוב	גג	9.36	85411
מפוח בניין צהוב	גג	6.85	90000
מפוח גג	בניין צהוב	9.85	86521
מפוח גג בניין צהוב	גג	1285	45824

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיזורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679