

תאריך: 12-11-2025

שם הבודק: מישה

מספר הבדיקה: 5083

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

| שם לקוח                           | שם פרויקט                         | איש קשר  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|
| לביא רכבת קלה - הפעלה ותחזוקה בעמ | קו "השנאה" עין כרם ענתות, ירושלים | רונן כהן |

| שטח החניון | גובה החניון במטר | כמות מלפסים |
|------------|------------------|-------------|
| .          | .                | .           |

#### המערכות שנבדקו

| לוחות חשמל | כמות מפותי בוסטר | כמות מפותי איורור | כמות מפותי יניקת עשן |
|------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 1          | .                | 26                | .                    |

#### ממצאי הבדיקה

| הערות | סטטוס | סוג הבדיקה                       |
|-------|-------|----------------------------------|
|       | תקין  | הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש  |
|       | תקין  | פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל |
|       | תקין  | הפעלה מפאנל כבאים                |
|       | תקין  | כיוון סיבוב                      |
|       | תקין  | כמויות החלפת אוויר בחניון        |
|       | תקין  | תקינות מכנית                     |

## המערכות שנבדקו

| שם מפרח | מיקום       | מהירות אוויר (m/s) | ספיקה (m <sup>3</sup> /h) |
|---------|-------------|--------------------|---------------------------|
| S 33    | גג בנין ישן | 8.5                | 0400                      |
| " S 32  | גג          | 14.5               | 6200                      |
| " S 31  | גג          | 12                 | 5200                      |
| " S 30  | גג          | 10.8               | 4400                      |
| " S25   | גג          | 11                 | 4700                      |
| "S 27   | גג          | 12                 | 5600                      |
| " S26   | גג          | 8.9                | 3800                      |
| " S28   | גג          | 11.5               | 4900                      |
| S 29    | גג "        | 12.4               | 5300                      |
| S 11    | גג "        | 14                 | 6000                      |
| S 24    | גג "        | 10.4               | 4400                      |
| S 08    | גג "        | 10                 | 4300                      |
| S 12    | גג "        | 12                 | 5200                      |
| S 20    | גג "        | 12.4               | 5400                      |
| S 19    | גג "        | 11                 | 4700                      |
| S 22    | גג          | 12                 | 5100                      |
| S 23    | גג          | 12.5               | 5500                      |
| S 15    | גג "        | 13                 | 5700                      |
| S 18    | גג "        | 13                 | 4900                      |
| S14     | גג          | 12                 | 5100                      |
| S 17    | גג          | 12.2               | 5500                      |
| S21     | גג          | 14                 | 6060                      |
| 09      | גג          | 12.1               | 5200                      |
| S13     | גג          | 13.2               | 5300                      |
| S 16    | גג          | 13                 | 5600                      |

## לסיכום

**אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.**

הערת לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679