

תאריך: 24-11-2025

שם הבודק: אפי אליהו

מספר הבדיקה: 5359

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אר ג'י אל	מתחם אלדד פלג 3	דודו ביטון

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
2000	3	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	8

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	מינוס 1	13.5	91200
מפוח 2	מינוס 1	12.8	86400
מפוח 3	מינוס 2	11.7	82100
מפוח 4	מינוס 2	12.1	85300
מפוח 5	מינוס 2	11.9	88500
מפוח 6	מינוס 3	12.5	84300
מפוח 7	מינוס 3	13.1	87300
מפוח 8	מינוס 3	11.9	79800

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

קיימים מבנים שנסגרו בצורה בלתי חוקית יש לטפל בנושא במייד לא ניתן לבצע אוורור בשעת שריפה



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679