

תאריך: 24-11-2025

שם הבודק: אפי אליהו

מספר הבדיקה: 5359

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אר ג'י אל	יצחק בן דור 21	דודו ביטון
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
3000	3	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	7

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	מינוס 1	12	71200
מפוח 2	מינוס 1	14.5	84200
מפוח 3	מינוס 1	11	78200
מפוח 4	מינוס 1	12.8	83200
מפוח 5	מינוס 1	12.8	79300
מפוח 6	מינוס 1	13.1	82310
מפוח 7	מינוס 1	12.6	85230

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

קיימים במתחם מבנים בצורה לא חוקית ובמיד. מקיימת לא יהיה פיגוי כראוי במקומות שנסגרו ללא היתר. יש להסדיר עניין זה במייד



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679