

תאריך: 30-10-2024

שם הבודק: אפי אליהו

מספר הבדיקה: 3637

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
יקיר ניהול מבנים	מגדלי הצעירים	ליאור

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
5000	5.5	5

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
2	26	6	27

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

המערכות שנבדקו

שם מפרח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
Sx6	1	10.213	52306
Sx1.4	1	10.67	58679
Sx1.5	1	11.32	60806
Sx1.3	1	10.87	59608
Sx 1.2	1	10.18	57608
Suf 2.2	2	10.86	760405
Suf 2.2.1	2	11.64	73806
Sfx2.3	2	10.87	67402
Sxf 5.3	2	11.63	68704
Exf2.2	2	13.52	72607
Jet 1	2	10.43	53609
Jet 3	2	12.1	71807
Jet 4	2	11.41	64321
Jet 5	2	12.21	73217
Jet 6	2	10.87	58601
Jet 7	3	11.31	68321
Jet 8	3	11.78	79602
Jet 9	3	12.76	76412
Jet 10	3	11.73	87432
Jet 11	3	11.73	76512
Jet 12	3	10.91	54387
Suf 3.1	3	10.87	56415
Suf 3.2	3	10.82	59076
Suf 3.3	3	10.87	68054
Sxf 3.2	3	10.98	67451
Sxf 3.1	3	11.42	78645
Suf 4.1	4	10.96	67412
Suf 4.2	4	11.65	72354
Jet 2	4	10.73	64356
Jet 17	4	10.73	58723
Jet 16	4	10.84	57432
Jet 15	4	14.76	87423
Jet 13	4	10.98	59834
Jet 14	4	11.76	76432
Jet 25	4	12.7	78543
Sxf 4.1	4	12	62376
Sx 4.2	4	10.9	83265
Suf 5.1	5	10.98	68431



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

56792	11.63	5	Suf 5.2
75412	12.8	5	Suf 5.3
76125	11.65	5	Suf 5.4
76376	12.8	5	Jet 22
76548	11.6	5	Jet 21
76432	11.6	5	Jet 23
81387	12.62	5	Jet 20
67512	11.4	5	Jet 18
76432	10.76	5	Jet 19
53286	9.87	5	Jet 26
73286	10.83	5	Sxf 5.1
64386	10.54	5	Sfx 5.2

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679