

תאריך: 22-12-2025

שם הבודק: אפי

מספר הבדיקה: 0080

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
יהלום אדום ניהול נכסים בעמי	בן גוריון 11-13, רחובות	עידו גאלי

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
800	3.5	1

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	1	0	6

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
בוסטר	מינוס 1	29	49521
מפוח 1	מינוס 1	15	45820
מפוח 2	מינוס 1	13.9	47836
מפוח 3	מינוס 1	13	45127
	מינוס 1	12	44637

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיזורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:

יש להחליף גורות סימון בלוח מפוחים



דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679