

תאריך: 27-08-2026

שם הבודק: משה

מספר הבדיקה: 6215

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נת"מ ניהול הייפורט שוהם בע"מ	הייפורט	לירון ק
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
2000מטר	3.5	2

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	29

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 2.1	חניה 1 מינוס 1	7.3	15000
מפוח 2.2	חניה 303 מינוס 1	11.5	16000
מפוח 1.9	חניה 303 מינוס 1	8.5	15000
מפוח 1.2	חניה 302 מינוס 1	תקול	
מפוח 1.1	מינוס 1 חניה 24	6.8	17000
מפוח 1.6	מחסנים מינוס 1	2.5	52150
מפוח 1.3	מינוס 1 מחסנים	7.6	17000
מפוח 2.4.1	מינוס 2 חניה 136	תקול	
מפוח 2.4	מינוס 2 חניה 136	5.5	13400
מפוח 2.5	חניה 138 מינוס 2	12.5	22120
מפוח 2.5.1	מינוס חניה 138	14	26700
מפוח 2.3.1	חניה 142 מינוס 2	תקול	
מפוח 2.3	חניה 142 מינוס 2	6.5	16400
מפוח 2.6	חדר משאבות מינוס 2	2.4	42100
מפוח 2.7	מינוס 2 משאבות	7.1	16000
מפוח \$ 2.8	מחסנים מינוס 2	תקול	
מפוח 1.8 מחסנים \$	מינוס 1b	6.9	16400
מפוח \$ 1.4	מחסנים a מינוס 1	6.5	14000
מפוח 1.5	חדר חשמל מינוס 1	1.6	32150
מפוח \$ 1.7	מינוס 1 מחסנים b	5.5	12300
מפוח 3	גג מעגל 3 מסחר קרקע	12.1	23000
מפוח 1 לובי	גג בניין a	8.6	18000
מפוח 2 לובי	גג לובי a	11.5	28000
מפוח 4	דחסנית בניין b	6.8	14200
מפוח 6	גג אטריום בניין b	2.5	54200
מפוח 1	לובי בניין b	13	26150
מפוח 2	גג לובי בניין b	2.6	56200
מפוח f3	מסחר קרקע בניין b	תקול נמצא בטרפיש יוש לבדוק חשמלאי יוכל להיות מנותק...לא נמצא מפוח יש לאתר...מפוח מבוטל מסחר	
מפוח 5 דחסנית	דחסנית קרקע בניין b	4.4	86150

לסיכום**אני לא מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.**

הערות לסיכום בדיקה:

4 מפוחים תקבולים ב50hזג בגג יש לנטרל מפוח מסחרתקול בקומת מסחר בניין b.

דוד בדיקת מפוחים





אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162 Office@optimum-ltd.co.il

מספר מהנדס 44592679

