

תאריך: 21-10-2025

שם הבודק: מישה

מספר הבדיקה: 5201

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נכסי אריאל בניני הראל סיטי בעמ	אחד העם 54- תל אביב	זאב חדש

שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
7200	4.5	3

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	0	0	8

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	מינוס 2	4.1	84000
מפוח 1.2	מינוס 2	6	12000
מפוח 1.3	מינוס 2	5.6	13200
מפוח 1.4	מינוס 2	3.2	64000
מפוח 2.1	מינוס 3	5.78	13000
מפוח 2.2	מינוס 3	7.4	15400
מפוח 2.3	מינוס 3	1.9	41000
מפוח 2.4	מינוס 3	0.9	19000

לסיכום

אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.

הערות לסיכום בדיקה:



דוח בדיקת מפוחים
מספר מהנדס 44592679